




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO N.º 04731

Manutenção de tubulação localizada na Av. Humberto Gianetti (Bairro Mato Dentro).



INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de tubulação localizada na Av. Humberto Gianetti, no Bairro Mato Dentro, que canaliza um córrego local e foi instalada pela Municipalidade. Esta tubulação apresenta sinais visíveis de estar em vias de se descolar, gerando risco para as propriedades próximas e para a via local.

Sala das Sessões, 12/11/2013


ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO
"Doca"