



INDICAÇÃO N.º 04759

Reparos em bueiro da Av. Dr. Sebastião Mendes Silva (Bairro Anhangabaú).

ENCAMINHE-SE.
Danton
Presidente
19/11/2013

CONSIDERANDO a existência de um bueiro com rachaduras na Av. Dr. Sebastião Mendes Silva, no Bairro Anhangabaú, em seu cruzamento com a Rua Hans Staden;

CONSIDERANDO que essa situação vem ocasionando transtornos no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos em bueiro do local supracitado.

Sala das Sessões, 19/11/2013

Valdeci Vilar Matheus
VALDECI VILAR MATHEUS