

Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 04912

Manutenção de tampão e valeta na Rua Maria Luiza Sebastião Santana, ao lado do nº 199 (Vila Nova República).




Considerando que na Rua Maria Luiza Sebastião Santana, ao lado do número 199, há um tampão, no final da via, que está totalmente danificado e trazendo insegurança aos moradores que circulam pelo local;

Considerando que há relatos de acidentes envolvendo crianças que brincam por esse local, devido a precariedade na instalação do tampão e também pela existência de uma valeta sem a devida proteção,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de tampão e valeta no endereço acima citado.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2013.


JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS
"Zé Dias"