



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 04963

Sinalização de solo em toda extensão da Rua Dr. Artencor Soares Gandra (Bairro Colônia).



Considerando que na Rua Dr Antenor Soares Gandra, no Bairro Colônia, faltam sinalizações de solo em vários portos e as existentes estão totalmente desgastadas;

Considerando que a falta destas sinalizações no solo, atrapalha o trânsito e pode ser fator causador de acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de sinalização de solo em toda extensão da via acima citada.

Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2013.

ANTONIO DE PADUA PACHECO
“Dr. Pacheco”