




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 5173

Implantação de sinalização de solo ("PARE") na Rua Dario Murari, esquina com a Rua Ministro Manuel da Costa Manso (Vila Rio Branco).



Na esquina da Rua Dário Murari com a Rua Ministro Manuel da Costa Manso, em Vila Rio Branco, não existe sinalização de solo ("PARE"), situação que pode causar acidentes.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para sinalização de solo no local supracitado.

Sala das Sessões, em 10 de dezembro de 2013.


ANTÔNIO CARLOS PEREIRA NETO
"Doca"