


Câmara Municipal de Jundiaí  
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 5406

Manutenção do sistema de abastecimento de água da Rua São José dos Campos (Vila Ruy Barbosa).




Considerando que na Rua São José dos Campos, em Vila Ruy Barbosa, se verifica falta de água quase todos os dias;

Considerando que ali havia uma adutora que trazia a água do Jardim Tamoio, e que, quando isso ocorria, nunca faltava água;

Considerando que esta adutora foi desligada, tornando alta a dificuldade do abastecimento,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a religação da referida adutora.

Sala das Sessões, em 4 de fevereiro de 2014.



JOSE ADAIR DE SOUSA