




Câmara Municipal de Jundiaí  
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 5644

Providências para substituição das árvores situadas no canteiro central da Avenida Itatiba, no trecho compreendido entre a altura do n.º 200 e o Viaduto General Euclides de Oliveira Figueiredo (Vila Liberdade).





Considerando que no canteiro central da Avenida Itatiba, no trecho compreendido entre a altura do nº 200 e o Viaduto General Euclides de Oliveira Figueiredo, na Vila Liberdade, há árvores que, ao que tudo indica, têm características que as tornam inadequadas para aquele local, haja vista relatos de munícipes que trabalham naquela região de que com frequência as chuvas provocam quedas de galhos (vide fotos 1 e 2 anexas, que mostram árvore que caiu na tempestade ocorrida em 13/01 p.p., e por muito pouco não causou uma grande tragédia), além das folhas que entopem as calhas dos prédios comerciais, provocando infiltrações e todos os transtornos e prejuízos disso decorrentes;

Considerando, ainda, que essas grandes árvores prejudicam a iluminação pública naquele local, conseqüentemente tornando-a mais insegura, o que também ocasiona o efeito de afastar potenciais clientes dos estabelecimentos comerciais nos períodos em que há extensão do horário de funcionamento,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para que se tomem as medidas necessárias para substituição das árvores situadas no referido local, com a máxima brevidade possível, evitando-se a ocorrência de acidentes e transtornos aos munícipes.

Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 2014.

  
LEANDRO PALMARINI  
'Leandro do Bicho Legal'



**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

**Anexo da Indicação 5644/2014**

**Foto 1**



**Foto 2**

