




Câmara Municipal de Jundiá
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 5659

Instalação de grades de proteção na Marginal Rodovia Anhanguera, entre os números 4.419 e 4.467 (Vila Nova Jundiainópolis).



Considerando os vários pedidos de moradores da região da Vila Comercial, Vila Maringá, Vila Jundiainópolis e Vila Rami;

Considerando que muitos temem por risco de acidentes automobilísticos ao lado da via Anhanguera, ou seja, na Marginal da Rodovia próximo aos números 4.419 ao 4.467, na Vila Nova Jundiainópolis, sentido bairro-centro;


Considerando que, segundo moradores, o ponto mais crítico é na subida, próximo à passarela, já que motoristas transitam em altíssima velocidade;

Considerando que não existe, próximo ao viaduto, grade de proteção para evitar que veículos em caso de acidente invadam a Rodovia ou vice-versa,

Venho por este e-mail expressar minha preocupação, pela falta de segurança na marginal da via Anhanguera ao lado do bairro Vila Maringá sentido bairro-centro em toda marginal não tem nenhuma proteção, inclusive na subida, embaixo da passarela, caso o motorista perca o controle ele vai parar direto na rodovia Anhanguera podendo ocasionar um grave acidente. E também tem ocorrido muito, motoristas sempre andam em alta velocidade na marginal.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para instalação de grades de proteção na Marginal Rodovia Anhanguera, entre os números 4.419 e 4467, Vila Nova Jundiainópolis.

Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 2014.


GERSON SARTORI