

**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO Nº 5714**

Desassoreamento do Córrego da Colônia.




CONSIDERANDO que o acúmulo de areia e terra no fundo do córrego, diminui o espaço para a fluidez do volume de águas fluviais do Córrego da Colônia;

CONSIDERANDO que os moradores temem que com a volta das chuvas, o córrego não suporte o volume das águas e ocorra enchentes nas ruas que margeiam o córrego,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para desassoreamento do referido córrego.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2014.

  
**JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS**  
**'ZÉ DIAS'**