




Câmara Municipal de Jundiaí  
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 5775

Providências junto à Companhia Piratininga de Força e Luz – CPFL, para avaliação e manutenção necessária no sistema de iluminação pública do Viaduto Prof. Joaquim Candelário Freitas (Vila Municipal), que se encontra atualmente sem iluminação vinda dos postes da rede de energia controlada pela referida Concessionária.



O Viaduto Prof. Joaquim Candelário Freitas, que interliga a região da Vila Rio Branco ao Centro da Cidade e recebe diariamente grande movimentação de veículos e pedestres, está sem iluminação pública vinda dos postes da rede de energia controlada pela Concessionária Cia. Piratininga de Força e Luz-CPFL.

Moradores e pedestres da Vila Rio Branco e entorno solicitam urgente averiguação da rede de energia daquele local, para o restabelecimento da iluminação pública do Viaduto.

Diante da situação,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para avaliação e manutenção necessária no sistema de iluminação pública do Viaduto Prof. Joaquim Candelário Freitas, que se encontra atualmente sem iluminação vinda dos postes da rede de energia controlada pela referida Concessionária.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2014.

CELSON LUIZ ARANTES