




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 5808

Repinte de sinalização de solo nas ruas Maestro Paulo Mario de Souza, Flávio Queiroz Novaes e Coriolano de Marins e Dias Filho (Bairro Retiro/Vila Espéria).



Considerando que a sinalização de solo é de extrema necessidade para que o trânsito flua com normalidade, pois esse tipo de equipamento, juntamente aos signos verticais, semáforos e etc, montam um conjunto que auxilia motoristas e pedestres em sua locomoção diária,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte de sinalização de solo nas ruas Maestro Paulo Mário de Souza, Flávio Queiroz Novaes e Coriolano de Marins e Dias Filho (Bairro Retiro/Vila Espéria).

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2014.


PROF. RAFAEL PURGATO