



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 5849

Urgente nivelamento dos tampões dos poços de visitas localizados na Rua José do Patrocínio, no trecho entre o Viaduto Romeu Pellicciari e a Rua Paula Penteado (Centro).



Muitos motoristas nos procuraram inconformados com os tampões dos poços de visitas totalmente desnivelados na Rua José do Patrocínio, no trecho entre o Viaduto Romeu Pellicciari e a Rua Paula Penteado (Centro), pois a referida via foi pavimentada desde 2012, contudo a Administração Pública, não providenciou a uniformização, situação que acaba contribuindo para avarias nos veículos que por ali trafegam.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para urgente nivelamento dos tampões dos poços de visitas localizados na Rua José do Patrocínio, no trecho entre o Viaduto Romeu Pellicciari e a Rua Paula Penteado (Centro).

Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2014.


ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO
'Doca'