




Câmara Municipal de Jundiaí  
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 5867

Providências para repintura de sinalização de solo, como faixa de divisão de fluxo, faixa de pedestres, entre outras, no Viaduto Prof. Joaquim Calendário Freitas, que interliga as regiões da Vila Rio Branco e do Centro, em ambos os sentidos.



O Viaduto Prof. Joaquim Candelário Freitas, que interliga a região da Vila Rio Branco ao Centro, que recebe diariamente grande movimentação de veículos e pedestres, está com a sinalização de solo, em ambos os sentidos, desgastada pelo tempo, necessitando urgente de repintura.

Diante do exposto,

*INDICO* ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura de sinalização de solo, como faixa de divisão de fluxo, faixa de pedestres entre outras, no Viaduto Prof. Joaquim Calendário de Freitas que interliga as regiões da Vila Rio Branco e do Centro, em ambos os sentidos.

Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2014.

  
CELSO LUIZ ARANTES