


Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 6015

Instalação de proteção ("guard rail") na ponte sobre o Córrego da Colônia, localizada na Rua José Maria Passos (Bairro Colônia)



CONSIDERANDO que a ponte sobre o Córrego da Colônia, localizada na Rua José Maria Passos, no cruzamento com a Av. Luiz Zorzetti, está desprovida de proteção, conforme fotografia em anexo;

CONSIDERANDO que é grande o risco de acidentes, pois o acesso de pessoas naquele lugar é bastante intenso,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para instalação de proteção ("guard rail") na ponte acima mencionada.

Sala das Sessões, em 5 de março de 2014.

RAFAEL ANTONUCCI



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 6015

