




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 6096

Reparo no tampão de bueiro na Rua Belo Horizonte (Vila Maria Genoveva).



Considerando a existência de um tampão de bueiro danificado na Rua Belo Horizonte, cruzamento com a Rua Goiânia, na Vila Maria Genoveva, o que está ocasionando transtorno no trânsito local.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo no tampão de bueiro na referida via.

Sala das Sessões, em 11 de março de 2014.



VALDECI VILAR MATHEUS