




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 6218

Repinte de sinalização de solo e implantação de redutor de velocidade na Rua Setembrina Queiroz Telles, antiga Rua dos Jesuítas, na esquina com a Rua Professora Maria Eugênia Pestana (Vila Santa Maria).



Considerando que neste local é iminente o risco de acidentes, colisão entre carros e atropelamentos, por se tratar de área escolar;

Considerando que os moradores e pais de alunos da EMEB Prof.^a Glória da Silva Rocha Genovese estão preocupados com a falta de sinalização;

Considerando que os motoristas empreendem alta velocidade na Rua Setembrina Queiroz Telles, e simplesmente viram para a direita ou esquerda sem respeitar a parada obrigatória;

Considerando a insegurança dos moradores e pais, que pedem redutores de velocidade para o local

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte de sinalização de solo e redutor de velocidade na na Rua Setembrina Queiroz Telles, antiga Rua dos Jesuítas, na esquina com a Rua Professora Maria Eugênia Pestana, em Vila Santa Maria, nas proximidades da referida instituição de ensino.

Sala das Sessões, em 18 de março de 2014.


GERSON SARTORI