




Câmara Municipal de Jundiaí  
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 6475

Implantação de sinalização de solo e redutor de velocidade próximo à Praça Prof. Eugênio de Santis, defronte da guarita, no Parque Colônia (Bairro Colônia).



Considerando os vários pedidos que venho recebendo de moradores da região do Parque Colônia, Bairro Colônia;


Considerando que os pedidos geraram o número de protocolo 54679, datado de 19 de novembro de 2013, em que, os munícipes fizeram a solicitação junto à Prefeitura;

Considerando o risco iminente de acidentes que pedestres e pais com crianças estão correndo;

Considerando que, segundo os moradores, os veículos não respeitam os limites de velocidade,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para implantação de sinalização de solo e redutor de velocidade próximo à Praça Prof. Eugênio de Santis, defronte da guarita, no Parque Colônia, Bairro Colônia.

Sala das Sessões, em 25 de março de 2014.

  
GERSON SARTORI