



Câmara Municipal de Jundiaí  
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 6558

Limpeza dos bueiros localizados na Rua Senegal n.º 78, esquina com a Rua Rodésia e na viela ali existente.



Os bueiros localizados na Rua Senegal n.º 78, esquina com a Rua Rodésia, e na viela ali existente, estão tomados por sujeira, situação que contribui para o aparecimento de animais peçonhentos, além dos miasmas e do risco de inundação em caso de chuva, já que os mesmos estão obstruídos.

Assim,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para limpeza dos bueiros localizados na Rua Senegal, 78, esquina com a Rua Rodésia e no bueiro da viela ali existente.

Sala das Sessões, em 01 de abril de 2014.

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO

'Doca'