




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 6590


Conserto da boca de lobo na Rua Henriqueta Zambom, altura do número 100 (Vila Santana II).



Considerando que a boca de lobo da Rua Henriqueta Zambom, altura do número 100, em Vila Santana II, está com a tampa quebrada, assim causando risco à vida dos pedestres que circulam pela calçada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para conserto da referida boca de lobo.

Sala das Sessões, em 1.º de abril de 2014.


JOSÉ ADAIR DE SOUSA