




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 6630

Manutenção de bueiro na Rua Iguazu (Vila Comercial).



Considerando a existência de bueiro danificado na Rua Iguazu, em seu cruzamento com a Rua Mário João Bampa, em Vila Comercial,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção do referido bueiro.

Sala das Sessões, em 8 de abril de 2014.


VALDECI VILAR MATHEUS