




Câmara Municipal de Jundiaí  
Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO Nº 6736**

Tapamento de buraco no cruzamento da Rua Doutor Hegg com a Rua Moreira César (Vila São Bento).



Considerando que no cruzamento da Rua Doutor Hegg com a Rua Moreira César, na Vila São Bento, existe um buraco que tem causado transtornos a motoristas e pedestres,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento do buraco no local supracitado.

Sala das Sessões, em 08 de abril de 2014.

  
PAULO SERGIO MARTINS