




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 10524

Implantação de redutor de velocidade na Rua Monsenhor Venerando Nalini, no trecho entre os nºs 14 e 500 (Colônia).



CONSIDERANDO que no trecho entre os nºs 14 e 500 da Rua Monsenhor Venerando Nalini os moradores sentem-se inseguros, pois naquele local os motoristas imprimem altas velocidades;

CONSIDERANDO que o perigo é ainda maior devido ao fato de se tratar de via com mão dupla de direção,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as medidas necessárias, junto ao setor competente, para que se providencie a implantação de redutor de velocidade no referido local.

Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2014.

RAFAEL ANTONUCCI