




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 10.692

Recapamento asfáltico e repinte de sinalização de solo em todo o Jardim Paulista II.



Considerando que em todo o Jardim Paulista II a pavimentação asfáltica se encontra totalmente desgastada, necessitando de recuperação, pois são dezenas de buracos, bem como a pintura de solo que está totalmente desgastada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recuperação asfáltico e repinte de sinalização de solo em todo o Jardim Paulista II.

Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2014.

ANTONIO DE PADUA PACHECO
'Dr. Pacheco'