




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 10697

Nivelamento com o terreno e reparo em tampões de ferro dos poços de visita da Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini.



Considerando o alto volume de tráfego da Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini em especial em horários de pico;

Considerando que o tampão tal qual se apresenta ata como se fosse um buraco grande na via, atrapalhando o fluxo de veículos e expondo os motoristas e pedestres a riscos desnecessários de acidentes e atropelamentos;

Considerando que há risco de danos nos veículos que por ali trafegam,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento com o terreno e reparo em tampões de ferro dos poços de visita da via supracitada.

Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2014.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA