




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 10698

Reconstrução de piso asfáltico na Avenida Humberto Cereser esquina com a Avenida Antônio Borin no bairro Caxambu.



Considerando que o piso asfáltico na Avenida Humberto Cereser esquina com a Avenida Antônio Borin no bairro Caxambu, está afundando;

Considerando que a situação aumenta o risco de acidentes de trânsito,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reconstrução de piso asfáltico no referido local.

Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2014.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA