



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 10707

Troca de tampa de concreto situada na altura do número 212 da Rua Maria Busato, Jundiaí Mirim.

ENCAMINHE-SE.

Presidente

09/12/2014

CONSIDERANDO que na altura do número 212 da Rua Maria Busato, Jundiaí Mirim, existe uma tampa de concreto que está quebrada e pode causar acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para troca de tampa de concreto situada na altura do número 212 da Rua Maria Busato, Jundiaí Mirim.

Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2014.

MARCELO GASTALDO