




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 10846

Restauração da placa de sinalização de trânsito, que se encontra com o poste caído, na rotatória da Av. Antonieta Piva Barranqueiros com a Rodovia Anhanguera.



INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para restauração da placa de sinalização de trânsito, que se encontra com o poste caído, na rotatória da Av. Antonieta Piva Barranqueiros com a Rodovia Anhanguera.

Sala das Sessões, em 03 de fevereiro de 2015.


PAULO SERGIO MARTINS
'PAULO SERGIO - Delegado'