




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 11116

Nivelamento de tampa de bueiro na Rua Professor João Luiz de Campos, próximo ao cruzamento com a Rua José do Patrocínio (Vila Vianelo).



Considerando que houve um afundamento de tampa de bueiro na referida via pública e que tal fato está prejudicando o tráfego de veículos no local;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Nivelamento de tampa de bueiro na Rua Professor João Luiz de Campos, próximo ao cruzamento com a Rua José do Patrocínio (Vila Vianelo).

Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2015.

JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS

'Tico'