


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 11337

Manutenção de corrimão e ventilador da UBS do Bairro Agapeama.



CONSIDERANDO que a Unidade Básica de Saúde do Bairro Agapeama está com o corrimão da entrada enferrujado e amarrado com arames;

CONSIDERANDO que na referida Unidade o ventilador da sala de espera está queimado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de corrimão e ventilador do referido estabelecimento de saúde.

Sala das Sessões, em 24 de fevereiro de 2015.


CÍCERO CAMARGO DA SILVA
'CÍCERO DA SAÚDE'