



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 11341

Estudos para resolução de problema de empoçamento na Rua Brasil, esquina com a Rua Zuferey (Vila Arens).



Considerando que a formação de poça recorrente no local prejudica o tráfego de veículos e pedestres;

Considerando ainda que o acumulo de água traz mau cheiro e atrai animais para a região,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para que se realizem estudos visando à resolução de problema de empoçamento na Rua Brasil, esquina com a Rua Zuferey, em Vila Arens.

Sala das Sessões, em 24 de fevereiro de 2015.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA