




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 11793

Reforço na sinalização de solo e estudos para semaforização no encontro da Rua Moacir Lopes com a Av. Com. Antonio Borin (Jardim Caçula).



CONSIDERANDO que no encontro das referidas vias públicas, a sinalização de solo está totalmente apagada;

CONSIDERANDO que a falta de sinalização adequada tem trazido grandes transtornos aos motoristas, pois o movimento nessas ruas é bastante intenso;

CONSIDERANDO que, no ano passado, em visita com a ex-diretora de trânsito, Regina Romão, ficou acordado que a sinalização neste local seria reforçada e que também seria feito um estudo para sinalização semafórica,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reforço na sinalização de solo e estudos para semaforização no encontro da Rua Moacir Lopes e Av. Com. Antonio Borin (Jardim Caçula).

Sala das Sessões, em 17 de março de 2015.


RAFAEL ANTONUCCI