


# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO N° 11873

Providências para averiguação da incidência de lâmpadas queimadas na praça existente na confluência da Av. Dr. Antenor Soares Gandra com a Rua Brígido Marcassa (Jardim Pacaembu).



CONSIDERANDO que, naquela praça, os postes encontram-se com as lâmpadas queimadas já há vários dias e, que os moradores efetuaram várias reclamações junto ao 156 sem que até o momento fossem atendidos;

CONSIDERANDO que aquele local é passagem de estudantes que estudam no período da noite em escola da região,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para providências para averiguação da incidência de lâmpadas queimadas na praça existente na confluência da Av. Dr. Antenor Soares Gandra com a Rua Brígido Marcassa (Jardim Pacaembu).

Sala das Sessões, em 24 de março de 2015.



RAFAEL ANTONUCCI