


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 11.953

Substituição dos canos de ferro na rede de água da Av. Rubbo, do número 425 ao 487 (Vila Jundiainópolis).



Considerando que somente do número 425 ao 487, do lado esquerdo da via, os canos não foram trocados;

Considerando os transtornos causados pelos constantes vazamentos na tubulação de ferro;

Considerando uma possível transferência da rede de água da rua para a calçada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição dos canos de ferro na rede de água da Av. Rubbo, do número 425 ao 487 (Vila Jundiainópolis).

Sala das Sessões, em 24 de março de 2015.


GUSTAVO MARTINELLI