




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 12066

Tapamento de buraco localizado na Rua Moreira César, na altura do nº 286 (Vila Arens II).



CONSIDERANDO que os moradores da Vila Arens II reclamam da existência de um buraco, que está dificultando a mobilidade urbana e trazendo insegurança para o local;

CONSIDERANDO que o buraco no asfalto prejudica muito o trânsito, pois além dos motoristas diminuírem a velocidade para trafegarem pela via, também acabam desviando do obstáculo, o que favorece o risco de acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para tapamento de buraco localizado na Rua Moreira César, na altura do nº 286 (Vila Arens II).

Sala das Sessões, em 31 de março de 2015.


DIRLEI GONÇALVES

Pastor Dirlei