




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 12349

Refazimento do acostamento na altura do n.º 5.700 da Av. Humberto Cereser (Roseira).




CONSIDERANDO que recentemente houve a remoção de parte dos paralelepípedos que pavimentavam o acostamento nas imediações do nº 5.700 da Av. Humberto Cereser;

CONSIDERANDO que o acostamento está totalmente irregular e com grandes buracos, conforme fotografias em anexo, impossibilitando que os motoristas se utilizem dele para as conversões,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para refazimento do acostamento na altura do n.º 5.700 da Av. Humberto Cereser (Roseira).

Sala das Sessões, em 14 de abril de 2015.

RAFAEL ANTONUCCI



**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

**ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 12349**

