




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 12.528

Manutenção da pavimentação, com reforço do subleito, da Avenida Moyses Raphael (Jardim Tamoio).



**CONSIDERANDO** o enorme número de reparos no pavimento asfáltico da Avenida Moyses Raphael, no Jardim Tamoio, situação esta verificada em vistoria realizada em 15/04/2015;

**CONSIDERANDO** que o pavimento se encontra totalmente "craquelado" em parcela muito significativa de sua área, significando que há falta de suporte adequado pelo subleito ao tráfego a que é submetido,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a manutenção da pavimentação, com reforço do subleito, da mencionada via pública, bem como sugiro que nos serviços de correção a serem realizados se faça a remoção e posterior recomposição do subleito, adequando-o ao tráfego local, e depois a aplicação de *binder* e capa asfáltica, recompondo-se, assim, a função original da via pública.

Sala das Sessões, em 28 de abril de 2015.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA