




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 12585

Substituição de poste de madeira, localizado na Viela Newton de Oliveira, altura do número 215 Jardim São Camilo.



CONSIDERANDO que esta é uma demanda dos residentes preocupados com o estado do poste de madeira (conforme imagens anexas) que está tombando, já apresentando bastante inclinação e aparente apodrecimento;


CONSIDERANDO que pela referida viela passam, diariamente, muitos moradores incluindo crianças e idosos;

CONSIDERANDO que o Jardim São Camilo é um importante bairro de Jundiaí, merecendo constante atenção e melhorias para o maior conforto dos moradores,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de poste de madeira, localizado na Viela Newton de Oliveira, altura do número 215 Jardim São Camilo.

Sala das Sessões, em 28 de abril de 2015.

JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS
'ZÉ DIAS'



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 12585

