


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 12.594

Manutenção da viela existente na Rua Benedito Wenceslau Ferreira, próxima ao número 86 (Jardim Colonial).



Considerando que a viela localizada próximo ao número 86 da Rua Benedito Wenceslau Ferreira, no Jardim Colonial, está necessitando de limpeza e manutenção,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção da viela existente na Rua Benedito Wenceslau Ferreira, próxima ao número 86 (Jardim Colonial).

Sala das Sessões, em 28 de abril de 2015.

ANTONIO DE PADUA PACHECO

'Dr. Pacheco'