



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 12694

Reparo em tampão de bueiro no cruzamento da Rua Olívio Boa com a Rua Benedicto Bonito (Parque da Represa).



Considerando a existência de tampão de bueiro desnívelado no referido cruzamento, o que está causando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no cruzamento da Rua Olívio Boa com a Rua Benedicto Bonito (Parque da Represa).

Sala das Sessões, em 05 de maio de 2015.

VALDECI VILAR MATHEUS