




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 12890

Colocação de tampão no bueiro situado na esquina da Rua Luís Lopes de Camargo com a Rua João Nalini.



CONSIDERANDO que na esquina da Rua Luís Lopes de Camargo com a Rua João Nalini, há um bueiro que está sem a tampa já a algum tempo;

CONSIDERANDO os riscos de graves acidentes que tal situação pode provocar,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para colocação de tampão no bueiro situado na esquina da Rua Luís Lopes de Camargo com a Rua João Nalini.

Sala das Sessões, em 19 de maio de 2015.

Eng.º MARCELO GASTALDO