



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 12922

Reparo na pavimentação e melhoria na drenagem na Avenida Humberto Cereser, esquina com a Avenida Archangelo Sibinel (Jardim Vera Cruz).



Considerando que no local há a formação recorrente de grande poça d'água que prejudica a circulação de veículos e danifica o pavimento asfáltico,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo na pavimentação e melhoria na drenagem na Avenida Humberto Cereser, esquina com a Avenida Archangelo Sibinel (Jardim Vera Cruz).

Sala das Sessões, em 19 de maio de 2015.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA