




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 12929

Reparo em tampão de bueiro no cruzamento da Av. Giustiniano Borin com a R. Pedro Molinari (Caxambu).



Considerando a existência de rachaduras ao redor de tampão de bueiro no referido cruzamento, o que está causando transtorno no trânsito local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no cruzamento da Av. Giustiniano Borin com a R. Pedro Molinari (Caxambu).

Sala das Sessões, em 19 de maio de 2015.

  
VALDECIR MATHEUS