




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 13.364

Substituição de ferragem em bueiro na esquina da Avenida Jundiaí com a Rua Hilda del Nero Bisquolo (Jardim Flórida).



Considerando que o local apresenta grande movimento de carros e pedestres;

Considerando que a ferragem atual que protege a boca do bueiro encontra-se bastante danificada com todos os ferros retorcidos. A situação atual expõe os passantes a uma situação de risco de grave acidente;

Considerando que sem a devida proteção da ferragem o bueiro não cumpre sua função no local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de ferragem em bueiro na esquina da Avenida Jundiaí com a Rua Hilda del Nero Bisquolo (Jardim Flórida).

Sala das Sessões, em 09 de junho de 2015.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA