


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 13543

Limpeza em bueiro na Rua dos Bandeirantes na altura do nº 541 (Vila Municipal).



CONSIDERANDO que o bueiro situado na altura do nº 541, na Rua dos Bandeirantes (Vila Municipal), encontra-se obstruído por materiais inservíveis, inviabilizando o escoamento das águas pluviais,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para limpeza em bueiro na Rua dos Bandeirantes, na altura do nº 541 (Vila Municipal).

Sala das Sessões, em 23 de junho de 2015.

Eng.º MARCELO GASTALDO