

## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 13.601


Nivelamento de tampa de bueiro localizado na esquina da Rua Dom João Batista Scalabrini e Rua Monsenhor Venerando Nalini (Colônia).



**CONSIDERANDO** que a tampa do bueiro localizado na esquina da Rua Dom João Batista Scalabrini com a Rua Monsenhor Venerando Nalini, na Colônia, encontra-se abaixo do nível do pavimento asfáltico,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o nivelamento referida da tampa de bueiro.

Sala das Sessões, em 23 de junho de 2015.



**RAFAEL ANTONUCCI**