



# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO Nº 13635

Reparo em tampão de bueiro afundado na Rua Água Branca, na altura dos números 255 e 372 (Vila Ruy Barbosa).



Considerando a existência de bueiro afundado na Rua Água Branca, na altura dos números 255 e 372 (Vila Ruy Barbosa), o que está causando transtorno no trânsito local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro localizado no local mencionado.

Sala das Sessões, em 23 de junho de 2015.

  
**VALDECI VILAR MATHEUS**