



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 14032

Repintura de toda sinalização de solo da Rua Moreira César, na Vila Arens II.



CONSIDERANDO que os munícipes reclamam que a sinalização de solo existente na Rua Moreira César, na Vila Arens II, está desgastada pelo tempo, quase sem visibilidade, necessitando ser repintada em toda a sua extensão;

CONSIDERANDO que a sinalização é importante para a segurança, organização e melhor visualização no trânsito, evitando assim possíveis acidentes;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura de sinalização de solo na referida via.

Sala das Sessões, em 04 de agosto de 2015.


DIRLEI GONÇALVES
'Pastor Dirlei'