




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 14.204

Nivelamento de tampão de bueiro e reparos em seu redor na Rua Ibiporã, altura do nº 405 (Vila Nova Jundiaí).



CONSIDERANDO a existência de tampão de bueiro afundado e com buracos ao seu redor na Rua Ibiporã, altura do nº 405, na Vila Nova Jundiaí, o que está causando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento de tampão de bueiro e reparos em seu redor no referido endereço.

Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2015.


VALDECI VILAR MATHEUS