




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 14.197

Revitalização e melhoria da sinalização horizontal em trecho da Avenida Humberto Cereser, entre os nºs 2680 e 2960, próximo ao cruzamento com a Avenida Comendador Antônio Borin e à banca (Caxambu).



**CONSIDERANDO** que o trecho da Avenida Humberto Cereser compreendido entre os nºs 2680 e 2960, próximo ao cruzamento com a Avenida Comendador Antônio Borin e à banca, trata-se de centro comercial do Caxambu e bairros vizinhos, contando com bancos, mercados, lojas, postos de serviço, escolas, clube social etc.;

**CONSIDERANDO** que a deficiência de sinalização acarreta risco de acidentes para motoristas e pedestres,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para revitalização e melhoria da sinalização horizontal no mencionado endereço.

Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2015.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA