



## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 14.350

Fixação de tampa de bueiro na Rua Boaventura Pereira Neto, altura do nº 133 (Ponte São João).



**CONSIDERANDO** que na Rua Boaventura Pereira Neto, altura do nº 133, no bairro Ponte São João, existe uma tampa de bueiro solta;

**CONSIDERANDO** que uma tampa de bueiro solta pode causar acidentes graves aos pedestres que circulam pela rua,

**INDICO** ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para fixação da tampa de bueiro no endereço acima mencionado.

Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2015.

  
Prof. RAFAEL PURGATO ✓